



# febi 22410

مناسب ل:

Renault Scenic 1 et Megane 1



رقم مقارنة S1 77 00 430 766



## حل ذكي للتصليح للمحترفين!

febi هي شريكك لعمليات التصليح ذات الكفاءات الزمنية!

يمكن أن يتم إجراء عملية تغيير مفصل الحمل أيضا بدون أن يتم تفكيك ذراع التوجيه العرضي بالكامل! إلا أنه لا يمكن طلب ذراع التوجيه العرضي من الجهة الصانعة للسيارة إلا كاملا فقط، مع أن مفصل الحمل قد تم تثبيته بالبراغي من قبل المصنع وبالتالي فإنه من الممكن أن يتم تغييره بشكل منفرد.

febi تقدم الحل المناسب!

تحتوي مجموعة التصليح febi 22410 على مفصل الحمل بالإضافة الى جميع البراغي والصواميل بالجودة المطلوبة - وبالتالي تغيير ذراع التوجيه العرضي بالكامل غير ضروري. فهذا يوفر المال على عملائك أيضا.



febi 22410



febi 19647



febi 19646

## إحتراس من خطر الإلتباس!

22410 و 7 468 01 7 و 7 883 00 766 430 00 (febi Nr S1). مفصلات الحمل ( 22410 )

تبدو من أول نظرة أنها متطابقة. إلا أن لها قطر مختلف لفتحات التثبيت! ثقب مفصل (febi Nr. 10640)

77 يبلغ قطرها 12 مم، ثقب مفصل الحمل (febi Nr 766 430 00) S1. الحمل ( 22410 )

77 يبلغ قطرها 10 مم. (febi Nr. 10640) 883 468 01

يتم بشكل جزئي في أنظمة إيجاد القطع الأخرى لهذه السيارات، تحديد مفصل الحمل الخطأ بثقوب 10 مم. عملية الإلتباس تشكل خطر كبير على السلامة!

febi 19647 أيضا مجموعة ذراع التوجيه العرضي الكاملة febi 19646 بالطبع لدى في البرنامج.